



Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

Gabinete do Vereador **FABRÍCIO LOPES**
Requerimento ao Executivo nº 142/2017

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES (ES).

FABRÍCIO LOPES DA SILVA, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem mui respeitosamente, REQUERER a Vossa Excelência, que se digne em oficiar junto ao Chefe do Poder Executivo deste Município, por meio da Secretaria competente, solicitando

PEDIDO DE INFORMAÇÃO RELATIVO A OBRA DE REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CALMON E TAMBÉM DA QUADRA POLIESPORTIVA/GINÁSIO (JOAQUIM FRANCISCO DE ALMEIDA), NO BAIRRO AVISO.

EM CONFORMIDADE COM OS PROBLEMAS RELATADOS NO LAUDO DE VISTORIA DE LEVANTAMENTO DE RISCO ELABORADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 1ª CIA DO 2º BBM DE LINHARES, ONDE CONSTA A EXISTÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS NAS PAREDES DAS SALAS DE AULA E CORREDORES, COMO TAMBÉM INFILTRAÇÕES E DESPRENDIMENTO DO FORRO EM GESSO, NESSE EQUIPAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL DE ENSINO. SE PERGUNTA:

– Se há algum processo de licitação para reforma em andamento? SE SIM: A) Qual a data prevista para a realização e conclusão da obra? B) Está incluso a reforma da quadra poliesportiva? C) Mediante os problemas de risco apresentados na estrutura da Escola conforme laudo de vistoria em anexo, qual a providência tomada no momento pela Secretaria Municipal de Educação?

Peremptoriamente, necessário salientar que este requerimento é um **REPEDIDO**, posto que, já fora realizado por mim no primeiro bimestre do ano de 2014. Diante da inércia da Administração Pública da gestão passada e do clamor social pela obra, necessário é este **REPEDIDO**. O presente requerimento tem por fundamento, nas fotos em anexo e nas reclamações dos moradores e servidores desse respectivo equipamento de ensino público.

Inicialmente, ressalta-se a indicação dos seguintes pontos aqui requeridos:

1) Reforma das paredes externas e internas da Escola, que estão com rachaduras e reparos no reboco, bem como, a realização de pintura; 2) Substituição das portas e janelas quebradas, por vandalismos ou deterioradas pelo tempo; 3) Reparos em toda rede hidráulica e elétrica, por se apresentar demasiadamente antiga, defeituosa ou exposta; 4) Substituição de ventiladores por ar condicionados nas salas de aulas, móveis, geladeiras, bebedouros de água, fogões; armários, entre outros equipamentos utilizados na Escola e da Quadra Poliesportiva, que encontra-se em estado precário para uso, colocando em risco alunos e servidores públicos.

RESSALTA-SE, que como se vê nas fotos em anexo, a reforma e substituições pleiteadas são de natureza **EMERGENCIAL**. Esse equipamento público municipal instalado no Bairro Aviso ~~atende mais de 500 estudantes diariamente. Essa Escola tem sua importância primordial na~~



Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

Gabinete do Vereador **FABRÍCIO LOPES**
Requerimento ao Executivo nº 142/2017

contribuição direta na formação de cidadãos do bem para a sociedade linharenses. A comunidade aguarda retorno positivo de melhorias digna e respeitosa com os nossos munícipes que necessitam desse equipamento público.

Termos que,
Pede deferimento.

Plenário Joaquim Calmon, aos quatro dias do mês de setembro do ano de 2017.

FABRÍCIO LOPES DA SILVA

Vereador – Líder do PMDB



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
1ª CIA DO 2º BBM**



LAUDO DE VISTORIA DE LEVANTAMENTO DE RISCO

Nome do Vistoriador: Marco Antônio Colombi Sgt BM

Número Funcional: 901020

Data: 01/09/2017

Local: Rua Maranhão – nº s/n– Bairro Aviso– Linhares ES

Solicitante: Fabricio Lopes da Silva – Vereador

RELATÓRIO

Atendendo solicitação da Sr. Fabricio Lopes da Silva Maria, Vereador do Município de Linhares. Este servidor da Seção de Atividades Técnicas do 2º Batalhão de Bombeiros, compareceu ao endereço acima, na data de 01 setembro de 2017, com o propósito de realizar Vistoria de Levantamento de Risco em estabelecimento de ensino EMEF “Prefeito Roberto Calmon”.

RELATÓRIO

De acordo com a inspeção do local e informações colhidas por ocasião desta vistoria, informo que o imóvel onde funciona a EMEF “PREFEITO ROBERTO CALMON”, se trata de uma edificação de 02 pavimentos, com mais de 900m² de área construída.

- A condição estrutural do imóvel é boa, mas apresenta trincas, fissuras nas paredes das salas de aula, e corredores como também infiltrações e desprendimento do forro em gesso.

PARECER

De acordo com informações colhidas nessa vistoria, observando o princípio da razoabilidade, oriento que seja emitido um laudo técnico por profissional competente e habilitado (Engenheiro Civil) sobre as condições estruturais, conforme vistoria in loco por esse servidor, SMJ.

Linhares, 01 de setembro de 2017


Marco Antonio Colombi – Sgt BM
VISTORIADOR