



Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

Indicação Gab. ACMS nº 102/2021

Linhares, 13 de maio de 2021.

Ao:

Excelentíssimo Senhor

Roque Chile de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Linhares

Assunto: Indicação para que a Secretaria Municipal de Obras providencie a pintura dos brinquedos de madeira do pátio de recreação do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Santa Rita de Cássia, no bairro Araçá.

CONSIDERANDO que o artigo 125, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal, estabelece que o Vereador pode sugerir ao Poder Executivo "a realização de ato administrativo ou de gestão";

CONSIDERANDO que o mesmo artigo, em seu § 1º, "a", prevê que tais indicações devam ser "despachadas diretamente pelo Presidente";

É o presente para encaminhar esta indicação, que solicita à Secretaria Municipal de Obras que providencie a pintura dos brinquedos (escorregador, balanços, casinha) de madeira e das cerquinhas da área de recreação infantil que se encontram na parte externa do CEIM Santa Rita de Cássia, no bairro Araçá.

Entendemos que se trata de assunto urgente, em razão de ser um direito da criança ter segurança nestes espaços brinquedos lúdicos que desperte seu interesse no brincar e vivenciar experiências táteis e visuais. Por isso, tal proposição merece endereçamento imediato por parte da Prefeitura Municipal.

Em anexo a esta indicação, segue relatório que demonstra a necessidade das demandas mencionadas.

Com os usuais protestos de elevada estima e consideração,

Antônio Cesar Machado da Silva

VEREADOR- PV

RELATÓRIO DE CAMPO

LOCAL: CEIM Santa Rita de Cássia. Endereço: Rua Monsenhor Pedrinha, 172 - Araçá.

DATA: 11/05/2021 (Quarta-feira)

SETOR: Pátio Externo - Playground Infantil.

PONTOS APRESENTADOS:

Pátio externo;

Cozinha;

DEMANDAS:

Pintura dos brinquedos do playground Infantil e da cerquinha ao redor do parquinho localizado no pátio próximo ao refeitório, e;

Pintura dos brinquedos da área de recreação externa.

Gás de cozinha em local inapropriado sendo armazenado na própria cozinha do CEIM, podendo ocasionar acidentes.

FOTOS DA ÁREA DE RECREAÇÃO EXTERNA.





FOTOS DA ÁREA DE RECREAÇÃO AO LADO DA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO.



FOTOS DO GÁS DE COZINHA EM LOCAL INADEQUADO.

