



Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

Indicação Gab. ACMS nº 108/2021

Linhares, 20 de maio de 2021.

Ao:

Excelentíssimo Senhor

Roque Chile de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Linhares

Assunto: Indica à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que realize a limpeza ou manutenção de bueiro na rua José Cândido Durão, 1048, no bairro Vila Isabel.

CONSIDERANDO que o artigo 125, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal, estabelece que o Vereador pode sugerir ao Poder Executivo "a realização de ato administrativo ou de gestão";

CONSIDERANDO que o mesmo artigo, em seu § 1º, "a", prevê que tais indicações devam ser "despachadas diretamente pelo Presidente";

É o presente para encaminhar esta indicação, que solicita a limpeza e/ou manutenção nos bueiros e bocas de lobo no trecho na rua José Cândido Durão, 1048, para escoamento do esgoto na galeria e não na via pública. Destaca-se que há um agravante, visto que o escoamento atualmente invade alguns terrenos, como citado.

Além disso, solicita-se, ainda, limpeza ou manutenção das bocas de lobo para evitar alagamentos das águas pluviais. Observa-se que os moradores dessa rua ficam completamente ilhados durante o tempo chuvoso.

Em anexo, segue relatório fotográfico que justifica tal indicação.

Entendemos que se trata de assunto **urgente**, que merece endereçamento imediato por parte da Prefeitura Municipal.

Com os usuais protestos de elevada estima e consideração,


Professor Antônio Cesar Machado da Silva
VEREADOR-PV

LOCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

As fotos abaixo demonstram a situação trecho na rua José Cândido Durão, 1048, bairro Vila Isabel, entupimento de bueiros após fortes chuvas, reforça a indicação supracitada.

Fotografias de bueiros entupidos.





Inundação de águas da chuva em casas.

