



Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

Indicação Gab. ACMS nº 119/2021

Linhares, 16 de junho de 2021.

Ao:

Excelentíssimo Senhor

Roque Chile de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Linhares

Assunto: Indicação para que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos providencie o reparo ou a substituição da grade de um bueiro, instalado na Rua Presidente Café Filho, 945, bairro José Rodrigues Maciel.

CONSIDERANDO que o artigo 125, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal, estabelece que o Vereador pode sugerir ao Poder Executivo "a realização de ato administrativo ou de gestão";


CONSIDERANDO que o mesmo artigo, em seu § 1º, "a", prevê que tais indicações devam ser "despachadas diretamente pelo Presidente";

É o presente para encaminhar esta indicação para que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos providencie o reparo ou a substituição da grade de um bueiro, instalado na Rua Presidente Café Filho, 945, bairro José Rodrigues Maciel.

Atualmente, a grade encontra-se danificada, gerando riscos de acidentes e até o acúmulo de lixo no bueiro, já que a abertura favorece a passagem de entulho.

Em anexo a esta indicação, segue um breve relatório fotográfico, que justifica a necessidade de tal reparo.

Com os usuais protestos de elevada estima e consideração,


Professor Antônio Cesar Machado da Silva
VEREADOR - PV

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

